

GANGJIN 

Web Contents




목차

목차	2
사전정보공표 - 환경측산과	3
비산측정결과보고서(군동 석교)	3
첨부파일(1)	3

비산측정결과보고서(군동 석교)

작성일 2022.06.15 11:06 등록자 박정민 조회수 168

첨부파일(1)  비산측정결과(홈페이지 등록).pdf 20 hit/ 627.9 KB [다운로드](#) [미리보기](#)

현장명 : 군동 석교(사랑의 집 폐교)

위치 : 강진군 군동면 석교로 139

작업기간 : 2022.5.31.~6.1.

석면건축자재 : 천장재 886.16

측정기관 : 그린환경연구소(주)

측정결과 : 불검출

목록

GANGJIN

Web Contents

