

GANGJIN 

Web Contents



목차

목차	2
粘土選定/水	3



- 磁をつくるための粘土は、粘力が豊富で、耐火度が高く、粒度が均一で の含有量が過 しない 縮率が大きくなく財閥 き後の胎土の色が灰 色がかった土を見つ けるために使用する。ここに耐火度がやや不足したり、 の含有量が基準値よりも超えた場合に白土を添加して使用する。
- これらの土は、採土してすぐに使用するのではなく、水 をするようになる土を水に加え、解放（現在はスターラーを使用して土の塊を泥水から構築）120モクの網 で通し、 を いて乾燥室で 十日間を乾かし使用する。

GANGJIN

Web Contents

