

# 목차

시설 및 현황 시설 및 현황 제1 실내체육관 부대시설 제2 실내체육관 부대시설 용도	목차	2
제1 실내체육관 부대시설 제2 실내체육관	시설 및 현황	3
부대시설 제2 실내체육관	시설 및 현황	3
제2 실내체육관	제1 실내체육관	3
	부대시설	3
부대시설 용도	제2 실내체육관	3
용도	부대시설	3
	용도	4

시설 및 현황

체육시설 > 실내체육관 > 시설 및 현황

#### 시설 및 현황



#### 제1실내체육관

■ 위치:전남 강진군 강진읍 종합운동장길 60

설치년도:2002년연면적:6,502㎡

■ 구조 : 철근콘크리트 스페이스프레임 구조 (지하1층,지상2층)

수용인원: 2002명주차장: 주차가능 400대

### ● 부대시설

시설명		면적	시설내용	
제1 실내체육관	1층	1,600 m²	가능종목 : 농구, 배구, 배드민턴, 핸드볼 등	
	2층	1,244m²	관람석 : 2,002석, 음향실	



#### 제2 실내체육관

■ 위치:전남 강진군 강진읍 종합운동장길 60

설치년도:2017년연면적:3,644.51㎡

■ 구조 : 철근콘크리트 / 입체트러스조

■ 수용인원:900명

■ 주차장: 주차가능 400대

## ● 부대시설

시설명		면적(㎡)	시설내용
제2 실내체육관	지하1층	197.53	기계실
	지상1층	2,028.51	배구코트2면, 농구1면 등
	지상2층	418.47	관람석 900석







 $\label{eq:copyright} \text{COPYRIGHT} @ \text{GANGJIN-GUN.ALL RIGHT} \\ \text{RESERVED.}$ 

# GANGJIN **Web Contents**

