

GANGJIN 

Web Contents




목차

목차	2
사전정보공표 - 전체	3
석면비산 측정 결과보고서(칠량면 영동리 기초생활거점)	3
첨부파일(1)	3

석면비산 측정 결과보고서(칠량면 영동리 기초생활거점)

작성일 2021.09.15 14:16 등록자 박정민 조회수 328

첨부파일(1)  석면비산측정 결과보고서(칠량면 영동리 기초생활거점).pdf 66 hit/657.1 KB [다운로드](#) [미리보기](#)

현장명 : 칠량면 영동리 기초생활거점

위치 : 강진군 칠량면 영동1길 1

작업기간 : 2020.9.2.~9.8.

석면건축자재 : 천장재 287.91, 지붕재 459.42

측정기관 : (주)새날환경안전연구원

측정결과 : 불검출

목록

GANGJIN

Web Contents

