

GANGJIN 

Web Contents




목차

| | |
|----------------------|---|
| 목차 | 2 |
| 사전정보공표 - 환경측산과 | 3 |
| 석면비산 측정 결과보고서(칠량중학교) | 3 |
| 첨부파일(1) | 3 |

석면비산 측정 결과보고서(칠량중학교)

작성일 2022.02.04 16:23 등록자 박정민 조회수 376

첨부파일(1)  비산측정(칠량).pdf 38 hit/ 1.29 MB [다운로드](#) [미리보기](#)

현장명 : 칠량중학교

위치 : 강진군 칠량면 칠량로 90-18

작업기간 : 2022.1.14.~1.18.

석면건축자재 : 천장재 1,272.40

측정기관 : 산업보건환경연구소(주)

측정결과 : 불검출

목록

GANGJIN

Web Contents

