

GANGJIN 

Web Contents




목차

목차	2
사전정보공표 - 전체	3
비산측정결과보고서(신전면사무소)	3
첨부파일(1)	3

비산측정결과보고서(신전면사무소)

작성일 2022.06.16 15:10 등록자 박정민 조회수 255

첨부파일(1)  비산측정결과.pdf 36 hit/983.6 KB [다운로드](#) [미리보기](#)

현장명 : 신전면사무소

위치 : 강진군 신전면 신전중앙로 21

작업기간 : 2022.6.4.~6.8.

석면건축자재 : 텍스 : 401.0, 밤라이트 170.8

측정기관 : 한국안전환경컨설팅(주)

측정결과 : 불검출

목록

GANGJIN

Web Contents

