GANGJIN
Web
Contents

목차

목차 2
사전정보공표 - 전체 3
다산 청렴수련원 주변 정비사업 빈집철거공사 석면비산측정 결과 보고서 수리 알림 3

다산 청렴수련원 주변 정비사업 빈집철거공사 석면비산측정 결과 보고서 수리 알림

작성일 2022.11.30 14:32 등록자 이승지 조회수 251

1. 주소 : 전라남도 강진군 강진읍 사의재길 32-25외 1필지
2. 내용 : 전라남도 강진군 강진읍 사의재길 32-25외 1필지 석면텍스, 슬레이트 해체 및 제거공사
3. 기간 : 2022.11.17.~2022.11.30.
4. 측정기관 : (주)대한환경컨설팅
5. 작업면적 : 석면텍스 125.8㎡, 슬레이트 410.7㎡

목록

COPYRIGHT ⓒ GANGJIN-GUN. ALL RIGHT RESERVED.

GANGJIN

Web Contents