

GANGJIN 

# *Web Contents*




# 목차

목차	2
사전정보공표 - 전체	3
석면해체작업장 석면비산 측정결과 알림(강진중앙초)	3
첨부파일(1)	3

## 석면해체작업장 석면비산 측정결과 알림(강진중앙초)

작성일 2024.09.05 18:05      등록자 환경과      조회수 97

첨부파일(1)  석면 비산정도 측정결과 보고서(강진중앙초 학교공간혁신 개축... 19 hit/ 13.09 MB

[다운로드](#)[미리보기](#)

사업현장 : 강진중앙초

석면면적 : 2,342.44㎡

측정기관 : 예문건축사사무소

측정결과 : 기준치 이하

[목록](#)

GANGJIN

# ***Web Contents***

