

GANGJIN 

Web Contents



목차

목차	2
수질검사 - 약수터	3
2023년 1분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질 검사 결과를 공지합니다.	3
첨부파일(1)	3


수질검사

정수시설 운영현황

[상수도 및 수돗물](#) · [약수터](#) · [하수처리방류수질](#)

2023년 1분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질 검사 결과를 공지합니다.

작성일 2023.03.30 17:51 등록자 상수도팀 조회수 66

[첨부파일\(1\)](#)  수질검사 성적서(1분기).pdf 23 hit/354.5 KB [다운로드](#) [미리보기](#)

2023년 1분기 먹는물 공동시설 수질 검사 결과를 공지합니다.

- 강진읍 낙하정 : 적합
- 강진읍 탐골 : 적합
- 강진읍 보은산 : 적합
- 도암면 가재샘 : 적합
- 병영면 기알재 : 부적합(총대장균군 검출)

병영면 기알재 공동시설은 총대장균군 검출로 수질기준을 초과하여 음용금지 합니다.

[목록](#)

GANGJIN

Web Contents

