

GANGJIN 

# *Web Contents*



# 목차

목차	2
수질검사 - 약수터	3
2024년 1분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과를 공지합니다.	3
첨부파일(1)	3


수질검사

정수시설 운영현황

[상수도 및 수돗물](#) · [약수터](#) · [하수처리방류수질](#)

## 2024년 1분기 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과를 공지합니다.

작성일 2024.04.04 11:53      등록자 서종백      조회수 7

[첨부파일\(1\)](#)  2024년 1분기 먹는물공동시설 수질검사 성적서.pdf 2 hit/3.78 MB    [다운로드](#)    [미리보기](#)

○ 2024년 1분기 먹는물 공동시설 수질검사 결과를 공지합니다.

- 강진읍 낙하정 : 적합
- 강진읍 탐골 : 적합
- 강진읍 보은산 : 적합
- 도암면 가재샘 : 적합
- 병영면 기알재 : 부적합(총대장균군 검출)

※ 병영면 기알재 공동시설은 총대장균군 검출로 수질기준을 초과하여 응용금지 합니다.

[목록](#)

GANGJIN

# ***Web Contents***

