

대한21-266

시·군·구
제출용

석면비산측정 결과보고서

- 중로1-12 개설공사 지정폐기물 해체 -



(주)대한환경컨설팅
CO.,LTD Daehan Environment Consulting

석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과보고서

접수번호	접수일														
제출인	상호(대표자) (유한)엘건설	사업자등록번호													
	주소 전라남도 강진군 강진읍 보은로 193														
석면해체·제거사업장	건물명 -	위치 전라남도 강진군 향교로 25 외 7필지 (강진읍 동성리.)													
	연면적(㎡) ㎡	작업기간 2021/04/15 ~ 2021/12/31													
	석면건축자재 [길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 텍스 : 52.70㎡, 슬레이트 : 744.15㎡														
측정기관	대표자 (주)대한환경건설팅 (남가경)	사업자등록번호													
	주소 전라남도 나주시 정보화길26 (3층 304호) (전화번호:061-334-6895)														
	측정자 : 장환석 분석자 : 김승환														
측정 결과	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">시료번호</th> <th style="width: 10%;">측정 지점</th> <th style="width: 10%;">측정 장비 (종류/수량)</th> <th style="width: 10%;">유량 (l/분)</th> <th style="width: 10%;">측정 일시</th> <th style="width: 10%;">측정 결과 (f/cc)</th> <th style="width: 10%;">검출석면의 종류</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">별첨 2</td> </tr> </tbody> </table>	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류	별첨 2						
시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류									
별첨 2															
측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고												
별첨 3															
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p>															
제출인(대표자)		2021년 12월 1일 강진군수 (서명 또는 인)	귀하												
특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장															
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본		수수료 없음												



[별첨1] 측정 위치도(측정 장소)



[별첨2] 측정 결과

시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	비고	
*1	부지경계선1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*2	부지경계선2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*3	부지경계선3	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*4	부지경계선4	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*5	위생설비입구	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*6	작업장주변	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*7	폐기물반출구1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*8	폐기물반출구2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*9	폐기물보관지점1	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
*10	폐기물보관지점2	지역시료채취펌프 SARA-5100	1	10.00	21/04/22	불검출 [검출한계 0.002미만]	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	
-	공시료	-	-	-	-	0개/100개시야	
비 고							

[별첨3] 측정 사진

측정지점	시작	종료	시작	종료
부지경계선1/부지경계선2				
	8:55	12:55	8:58	12:58
부지경계선3/부지경계선4				
	9:04	13:04	9:08	13:08
위생설비입구/작업장주변				
	9:16	9:56	9:20	11:20
폐기물반출구1/폐기물반출구2				
	13:00	13:40	13:02	13:42
폐기물보관지점1/폐기물보관지점2				
	13:42	14:22	13:44	14:24

재2020-120001호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)대한환경건설명	
소재지	(58323) 전남 나주시 정보화길 26 (빛가람동) 1동 304호	
대표자성명	남가경	
지정사항	총 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	관할 지역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	대행(지정) 지역	

※ 준수사항

1. 석면조사기관기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
2. 석면조사기관기관으로 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 1. 2.

광주지방고용노동청장

