(주)바른 Barun Environment Institute 환경연구소

우)57325 전라남도 담양군 수북면 한수동로 352-11
전화:061-383-7377~8 팩스:061-383-7380

문서번호 : BA2110-0566
시행일자 : 2021년 11월 01일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 한승연

제 목 : 수질검사성적서 교부
받 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소)
강진군상하수도사업소 귀하

59241

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	먹는물공동시설(일부항목)	검사목적	정기검사용	신고번호	
의 뢰 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2021년 10월 19일	접수번호	BA2110-0566
채수장소	전라남도 강진군 병영면 한학리 산239 (기알재)			접수일자	2021년 10월 19일
				관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
총대장균군	불검출/100 mL	검출

판정	부적합
수질기준초과항목	총대장균군 : 검출

(주) 바 른 환 경 연 구 소

2021년 11월 01일