

문서번호 : BA2211-1582

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2022년 11월 25일

반 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소)
강진군상하수도사업소 취하

보 념 : 바른환경연구소

채 수 자 : 한승연

59241

수질검사 성적서

1. 시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2211-1582
의 료 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2022년 11월 18일	접수일자	2022년 11월 18일
채수장소	전라남도 강진군 강진읍 남성리 산3 (보은산)			관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검사항목	기준	결과
일반세균	100 CFU/mL 이하	2
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	3.3
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	불검출
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른 환경 연구 소



2022년 11월 25일

문서번호 : BA2211-1584
시행일자 : 2022년 11월 25일
보 냄 : 바른환경연구소
채 수 자 : 한승연

제 목 : 수질검사성적서 교부
방 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소) 강진군상하수도사업소 귀하

59241

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2211-1584
의 료 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2022년 11월 18일	접수일자	2022년 11월 18일
채수장소	전라남도 강진군 강진읍 서성리 79-1 (낙하정)			관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	26
총대장균군	불검출/100 mL	불검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	3.3
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	불검출
판정	적합	
수질기준초과항목	없음	
비고		

(주) 바른 환경 연구소 

2022년 11월 25일

문서번호 : BA2211-1585
시행일자 : 2022년 11월 25일
보 내 는 : 바른환경연구소
채 수 자 : 한승연

제 목 : 수질검사성적서 교부
방 음 : 전라남도 강진군 강진읍 초지길 109-62 (목리, 강진군상하수도사업소) 강진군상하수도사업소 귀하

59241

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 내 용				신고번호	
시 료 명	먹는물공동시설(6항목)	검사목적	정기검사용	접수번호	BA2211-1585
의 료 인	강진군상하수도사업소	채수일자	2022년 11월 18일	접수일자	2022년 11월 18일
채수장소	전라남도 강진군 도암면 향촌리 산22-10 (가재생)			관련법령	상수원관리규칙 제25조

비고 : 상수원관리규칙 제25조에 의하여 다음과 같이 수질검사성적서를 교부합니다

2. 수질검사결과

검 사 항 목	기 준	결 과
일반세균	100 CFU/mL 이하	41
총대장균군	불검출/100 mL	검출
분원성대장균군/대장균	불검출/100 mL	불검출
암모니아성질소	0.5 mg/L 이하	불검출
질산성질소	10 mg/L 이하	0.4
과망간산칼륨소비량	10 mg/L 이하	불검출
판정	부적합	
수질기준초과항목	총대장균군 ; 검출	
비고		

(주)바른환경연구소



2022년 11월 25일

